

令和元年度 通学路安全対策箇所一覧表

【西岐波中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道床波南方八幡宮上の原線	宇部市床波三丁目	自動車はスピードを出し、自転車は一時停止しないため横断歩道の設置をして欲しい。	・学校からの注意喚起	学校	
②	市道岡ノ辻新浦線	宇部市今村南一丁目	横断歩道が設置されたが、依然下り坂を猛スピードで走る自動車及び自転車があり危険。	・学校からの注意喚起	学校	

【対策検討メンバー】中学校、宇部市教育委員会、宇部市道路整備課、宇部市市民活動課、宇部警察署

【常盤中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道東新川野中線	宇部市東梶返三丁目	道幅が狭く、通学時間帯に交通量が多い。指導を繰り返しているが、縁石や車道にまではみ出すこともある。	・学校からの注意喚起	学校	
②	市道五三舞線	宇部市野中二丁目	生徒交通事故現場となった場所。カーブミラーはあるが、見通しが非常に悪い。狭い道ではあるが、車の通行も多い。	・道路反射鏡(大型)の設置	宇部市	令和2年度
③	市道草江野中線	宇部市野中一丁目	路側帯はあるが狭く、車のスピードも速いので危険である。	・路側帯のカラー舗装化 ・外側線の引き直し	宇部市	令和元年度～

【対策検討メンバー】中学校、宇部市教育委員会、宇部市道路整備課、宇部市市民活動課、宇部警察署

令和元年度 通学路安全対策箇所一覧表

【上宇部中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道京納山門線	宇部市沼二丁目	正門前市道の路側帯が学校側がない。 通過車両も多く見通しが悪いカーブもあり、いつ事故が起きてもおかしくない。	・学校からの注意喚起	学校	
②	市道沼寺の前線	宇部市沼二丁目	複数のカーブの連続で見通しが悪く、登下校時の歩行者・自転車を巻き込んだ事故発生が懸念される。	・外側線の高度化	宇部市	令和2年度

【対策検討メンバー】中学校、宇部市教育委員会、宇部市道路整備課、宇部市市民活動課、宇部警察署

【桃山中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道東桃山線	宇部市大字小串	坂から自転車がスピードを出して下ってくるため、衝突の危険性あり。	・路面標示の引き直し	宇部警察署	
②	市道下条渦田線	宇部市大字小串	幅が狭いのに、車両がスピードを出して通り抜けるため危険。	・路面標示の設置	宇部市	令和2年度
③	市道下条渦田線	宇部市大字小串	東側からの見通しが悪い。	・道路反射鏡の設置	宇部市	令和2年度
④	市道桃山中学校線	宇部市大字小串	見通しが悪く、下ってくる車両はスピードが出ているため危険。	・道路反射鏡の設置	宇部市	令和2年度

【対策検討メンバー】中学校、宇部市教育委員会、宇部市道路整備課、宇部市市民活動課、宇部警察署

令和元年度 通学路安全対策箇所一覧表

【藤山中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道平原浜田線	宇部市上条四丁目	小・中・高校生の通学路であり、登校時間帯に車の交通量が多い。	・横断歩道のカラー舗装化	宇部市	令和2年度

【対策検討メンバー】中学校、宇部市教育委員会、宇部市道路整備課、宇部市市民活動課、宇部警察署

【楠中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道下田町梅田線	宇部市大字船木	道が狭く、白線の上を生徒が通っている。カーブがあり、見通しがつかない。	・外側線の引き直し	宇部市	令和2年度

【対策検討メンバー】中学校、宇部市教育委員会、宇部市道路整備課、宇部市市民活動課、宇部警察署