

宇部市内通学路の対策箇所図目次

(小学校)

東岐波小学校	1
西岐波小学校	3
恩田小学校	4
上宇部小学校	5
岬小学校	6
見初小学校	7
琴芝小学校	8
神原小学校	9
新川小学校	10
鵜ノ島小学校	11
藤山小学校	12
厚南小学校	13
原小学校	14
厚東小学校	15
小野小学校	18
二俣瀬小学校	21
常盤小学校	23
小羽山小学校	24
西宇部小学校	26
川上小学校	27
黒石小学校	28
吉部小学校	29
万倉小学校	30

通学路対策箇所図（東岐波小学校1/2）

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

東岐波小③


- ・道幅が狭く、車道と歩道の区別がない。通学時間帯に交通量が多い。
- 〈対策メニュー〉
- ・見守り活動の重点化
- ・注意喚起
- ・警戒標識、表示等の設置
- ・路側帯のカラー舗装化

東岐波小⑤

- ・人通りが少なく、夜間は街灯がないため暗い。松林が茂っており、見通しが悪く、防犯の面から見ても危険性が高い。
- 〈対策メニュー〉
- ・見守り活動の重点化
- ・注意喚起
- ・防犯灯助成制度の説明

東岐波小①

- ・車幅が狭いにも関わらず、直線道路のため、車がスピードを出して走行している。トラックなどの大型車両の通行も少なくない。歩道と車道の区別がなく、脇道から下りてきた自転車との接触事故が過去に発生した。
- 〈対策メニュー〉
- ・見守り活動の重点化
- ・注意喚起
- ・警戒標識、表示等の設置
- ・生活道路整備助成制度の説明



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

通学路対策箇所図（東岐波小学校2/2）

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、小学校
 - ・山口河川国道事務所
 - ・宇部土木建築事務所
 - ・宇部市道路河川建設課
 - ・宇部市道路河川管理課
 - ・宇部市市民活動課
 - ・宇部警察署

- 東岐波小②**
- ・道幅が狭く、車道と歩道の区別がない。道路の形状が複雑な上、踏切りもあるため、安全確認が難しい。注意喚起の看板もいくつか設置してあるが古くなっている。車の速度も比較的出ている。
 - 〈対策メニュー〉
 - ・見守り活動の重点化
 - ・注意喚起
 - ・警戒標識、表示の設置

- 東岐波小④**
- ・通学時に人通りが少なく、海側に向かうにしたがって道が狭くなっている。車の速度も比較的出ている。
 - 〈対策メニュー〉
 - ・見守り活動の重点化
 - ・注意喚起
 - ・警戒標識、表示等の設置

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

通学路対策箇所図（西岐波小学校）

【対策検討メンバー】


- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

西岐波小②

- ・歩道に駐車車両が見られる。歩道上でトラックの荷物の積み下ろしが見られる。
- 〈対策メニュー〉
- ・見守り活動の重点化
- ・注意喚起
- ・車道分離標（ラバーポール）の設置

西岐波小①

- ・道幅が狭く、特に児童の登校時に交通量が多い。
- 〈対策メニュー〉
- ・見守り活動の重点化
- ・注意喚起
- ・路側帯のカラー舗装化



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

通学路対策箇所図（恩田小学校）

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・山口河川国道事務所
 ・宇部土木建築事務所
 ・宇部市道路河川建設課
 ・宇部市道路河川管理課
 ・宇部市市民活動課
 ・宇部警察署

恩田小②
 ・車道と歩道の境が明確でなく危険。
 〈対策メニュー〉
 ・注意喚起
 ・外側線の設置、更新

恩田小⑤
 ・雨天時、水が水路に集中するよう傾いた通路なので危険。
 〈対策メニュー〉
 ・注意喚起
 ・側溝整備


恩田小③
 ・道路が狭く見通しが悪いわりに交通量が多い。
 〈対策メニュー〉
 ・注意喚起

恩田小①
 ・児童の横断時、左折右折の乗用車が交差点に進入してくる。中にはかなりのスピードを出しているものもある。
 〈対策メニュー〉
 ・注意喚起
 ・歩行者用灯器のLED化
 ・交差点等のカラー舗装化

恩田小④
 ・大雨の時、水が氾濫し登下校時に危険が増す。
 〈対策メニュー〉
 ・注意喚起
 ・生活道路整備助成制度の説明

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所



通学路対策箇所図（上宇部小学校）

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・山口河川国道事務所
 ・宇部土木建築事務所
 ・宇部市道路河川建設課
 ・宇部市道路河川管理課
 ・宇部市市民活動課
 ・宇部警察署

上宇部小⑤
 ・児童が不審者に声をかけられ、手を握られたりいつもここを通るのか「好きな人はいるのか」など聞かれ、登下校・外出に大きな不安がある。
 〈対策メニュー〉
 ・見守り活動の重点化
 ・注意喚起

上宇部小①
 ・道路の形状が複雑で交通渋滞が起きやすい。通勤時間帯は交通量が多く、スピードを出す車もいるため危険。人の通るところは大変狭く、車と接触しないかと心配。
 〈対策メニュー〉
 ・見守り活動の重点化
 ・注意喚起
 ・外側線の設置、更新

上宇部小③
 ・通勤時間帯に交通量も多く、緩やかなカーブで見通しが悪い。スピードを出す車も多く、信号機も横断歩道もないので、横断するときに大変危険。
 〈対策メニュー〉
 ・見守り活動の重点化
 ・注意喚起
 ・横断歩道

上宇部小②
 ・カーブが多く、民家の塀で見通しが悪い。車道と歩道の区別もなく、道が狭いので溝蓋の上を歩く。
 〈対策メニュー〉
 ・注意喚起

上宇部小④
 ・大水のときには、用水路の増水のために歩道が完全に浸かる。
 〈対策メニュー〉
 ・見守り活動の重点化
 ・注意喚起

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所



通学路対策箇所図（岬小学校）

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、小学校
 - ・山口河川国道事務所
 - ・宇部土木建築事務所
 - ・宇部市道路河川建設課
 - ・宇部市道路河川管理課
 - ・宇部市市民活動課
 - ・宇部警察署


- 岬小①**
- ・①道幅が狭い
 - ・②車道と歩道の区別がない
 - ・③横断箇所に横断歩道や信号機がない
 - ・④見通しが悪いなどの交通状況のもと、特に、登校時間帯に交通量が多く、高速で通過する車が多いため、大変危険である。
- 〈対策メニュー〉
- ・見守り活動の重点化
 - ・注意喚起
 - ・歩行者用道路予告標識
 - ・外側線の設置、更新



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

通学路対策箇所図（見初小学校）



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・山口河川国道事務所
 ・宇部土木建築事務所
 ・宇部市道路河川建設課
 ・宇部市道路河川管理課
 ・宇部市市民活動課
 ・宇部警察署

見初小①
 ・歩道と車道の境がなく、道路の幅も狭いため注意が必要である。
 〈対策メニュー〉
 ・見守り活動の重点化
 ・注意喚起
 ・外側線の設置、更新

見初小②
 ・登校時の車の交通量が多く、小学生と中学生が反対方向に向かって歩くため注意が必要。
 〈対策メニュー〉
 ・見守り活動の重点化
 ・注意喚起

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

通学路対策箇所図（琴芝小学校）

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

琴芝小③

- ・雨による増水の際、山から大量の水が流れ、道路を横切る。

〈対策メニュー〉

- ・注意喚起
- ・生活道路整備助成制度の説明

琴芝小④

- ・雨による増水の際、溝の水がかなりの勢いで道路を流れる。

〈対策メニュー〉

- ・注意喚起
- ・生活道路整備助成制度の説明

琴芝小①

- ・道幅が狭く、車が通行する際には、注意が必要。琴芝校区安全づくり協議会の働きかけで、白線・看板が設置された。登下校時、見回り隊の方が交通指導をされている。

〈対策メニュー〉


- ・注意喚起
- ・路側帯のカラー舗装化

琴芝小②

- ・道幅が狭く、坂道や曲がりくねっている箇所もあり、見通しが悪い。車が通行する際には、注意が必要。

〈対策メニュー〉

- ・注意喚起
- ・外側線の設置、更新
- ・警戒標識、表示等の設置



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

通学路対策箇所図（神原小学校）

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、小学校
 - ・山口河川国道事務所
 - ・宇部土木建築事務所
 - ・宇部市道路河川建設課
 - ・宇部市道路河川管理課
 - ・宇部市市民活動課
 - ・宇部警察署

神原小②

- ・海拔が低いために、河川増水時に冠水してしまう。

〈対策メニュー〉

- ・注意喚起
- ・交差点部の水路拡幅工事

神原小①

- ・朝の通勤時に抜け道として利用しているために、非常に交通量が多い。
- ・一旦停止をしない車がある。

〈対策メニュー〉

- ・見守り活動の重点化
- ・注意喚起
- ・横断歩道

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所



通学路対策箇所図（新川小学校）

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、小学校
 - ・山口河川国道事務所
 - ・宇部土木建築事務所
 - ・宇部市道路河川建設課
 - ・宇部市道路河川管理課
 - ・宇部市市民活動課
 - ・宇部警察署

新川小①

- ・河川、用水路等の増水がある。

〈対策メニュー〉

- ・注意喚起
- ・視線誘導標等の設置

新川小②

- ・横断箇所に、横断歩道や信号機がない。

〈対策メニュー〉

- ・見守り活動の重点化
- ・注意喚起
- ・検討中

新川小③

- ・通学時間帯に交通量が多い。

〈対策メニュー〉

- ・注意喚起

新川小④

- ・渋滞の抜け道に利用する車が多い。

〈対策メニュー〉

- ・注意喚起
- ・警戒標識、表示等の設置



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

通学路対策箇所図（鵜ノ島小学校）

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、小学校
 - ・山口河川国道事務所
 - ・宇部土木建築事務所
 - ・宇部市道路河川建設課
 - ・宇部市道路河川管理課
 - ・宇部市市民活動課
 - ・宇部警察署

- 鵜ノ島小②
- ・不審者がたむろするケースがあり、児童への声かけ事案がしばしばある。
- 〈対策メニュー〉
- ・見守り活動の重点化
 - ・注意喚起

- 鵜ノ島小①
- ・信号機がなく、通勤中の自動車が周囲の確認を怠りがち。児童も、信号がないため、周囲の確認を怠って飛び出すことがある。
- 〈対策メニュー〉
- ・見守り活動の重点化
 - ・注意喚起
 - ・検討中
 - ・外側線の設置、更新



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

通学路対策箇所図（藤山小学校）

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・山口河川国道事務所
 ・宇部土木建築事務所
 ・宇部市道路河川建設課
 ・宇部市道路河川管理課
 ・宇部市市民活動課
 ・宇部警察署

藤山小⑤

・厚東川から岩鼻駅の近くを通り学校までの通学路は、道幅が狭い上に朝の交通量が多い。加えて速度を出して通行する車が多い。
 〈対策メニュー〉
 ・注意喚起
 ・外側線の設置、更新

藤山小②

・東文京台から学校までの通学路を通行する児童は、全校児童の約2分の1(約300名)いる。その地点は、道幅が狭い上に朝の交通量が多い。加えて速度を出して通行する車が多い。
 〈対策メニュー〉
 ・見守り活動の重点化
 ・注意喚起
 ・路側帯のカラー舗装化

藤山小④


・人通りが少なく、見通しが悪く、犯罪の可能性のある場所である。
 〈対策メニュー〉
 ・見守り活動の重点化
 ・注意喚起

藤山小①

・短時間の間に降雨量が極めて多い場合、通学路の一部が道路より上最高5センチくらい浸水して危険である。
 〈対策メニュー〉
 ・見守り活動の重点化
 ・注意喚起

藤山小③

・中山から学校までの通学路を通行する児童は、全校児童の約3分の1(約200名)いる。その地点は、道幅が狭い上に朝の交通量が多い。加えて速度を出して通行する車が多い。
 〈対策メニュー〉
 ・見守り活動の重点化
 ・注意喚起



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

通学路対策箇所図（厚南小学校）

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

厚南小②

- ・歩道はしっかりしているが、朝、夕の交通量が多く、車はスピードを出して危険を感じる。
- 〈対策メニュー〉
- ・見守り活動の重点化
- ・注意喚起
- ・交通規制の実施(速度50→40へ変更)

厚南小⑤

- ・車が多い。朝は時間を限定して一方通行になっているが、守っていない車もある。5差路で見通しも悪い。
- 〈対策メニュー〉
- ・見守り活動の重点化
- ・注意喚起
- ・交通指導取締り

厚南小①

- ・信号機はあるが、大森や調理場から車が出る時の見通しが悪い。交差点の大きな道路からは、車だけではなく自転車通学の高校生も左右から通行している。(歩道内を通過)
- 〈対策メニュー〉
- ・見守り活動の重点化
- ・注意喚起
- ・アドバイスミラー交換(3面→2面)

厚南小④


- ・歩道がないうえ、車の通りが多い。
- 〈対策メニュー〉
- ・注意喚起
- ・外側線の設置、更新

厚南小③

- ・道幅が狭く、交通量が多い。歩道には白線が引いてあるが、車が白線内に入り込まないと離合が難しい。また、白線も一部薄くなって見えない。
- 〈対策メニュー〉
- ・見守り活動の重点化
- ・注意喚起
- ・外側線の設置、更新
- ・生活道路整備助成制度の説明

厚南小⑥

- ・道幅が狭いうえ、交通量が多い。歩道がない。人通りも少ない。
- 〈対策メニュー〉
- ・見守り活動の重点化
- ・注意喚起
- ・外側線の設置、更新



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所


通学路対策箇所図（原小学校）

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・山口河川国道事務所
 ・宇部土木建築事務所
 ・宇部市道路河川建設課
 ・宇部市道路河川管理課
 ・宇部市市民活動課
 ・宇部警察署

原小②
 ・道幅が狭くなっている。
 通学時間帯に交通量が多い。
 〈対策メニュー〉
 ・見守り活動の重点化
 ・注意喚起
 ・外側線の設置、更新

原小①
 ・通学時間帯に交通量が多い。(交通)
 満潮時に大雨が降ると道路が冠水する。(防災)
 〈対策メニュー〉
 ・見守り活動の重点化
 ・注意喚起
 ・側溝を設置したので状況を観察する。

原小③
 ・満潮時に大雨が降ると梅田川が増水し、道路が冠水ぎりぎりまでになる。
 〈対策メニュー〉
 ・注意喚起
 ・防護柵の設置



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所


通学路対策箇所図（厚東小学校1/3）

【対策検討メンバー】


- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

厚東小①

- ・道幅が狭く、車道と歩道の区別がない。通学時間帯の交通量が多い。
- 〈対策メニュー〉
- ・見守り活動の重点化
- ・注意喚起
- ・歩道の設置、拡幅



位置図



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

通学路対策箇所図（厚東小学校2/3）

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

厚東小②

- ・車道と歩道の区別がない。
 - ・通学時間帯に交通量が多い。
 - ・横断箇所には、横断歩道や信号機がない。
- 〈対策メニュー〉
- ・見守り活動の重点化
 - ・注意喚起



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

通学路対策箇所図（厚東小学校3/3）

【対策検討メンバー】


- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署



厚東小③

- ・道幅が狭く、見通しが悪い。
通学時間帯の交通量が多い。
- 〈対策メニュー〉
- ・見守り活動の重点化
- ・注意喚起

位置図



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所


通学路対策箇所図（小野小学校1/3）

【対策検討メンバー】


- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

小野小④

- ・集落の中にある旧道の四辻のため、直交しておらず道幅もまちまちで見通しが良くない。
- 〈対策メニュー〉
- ・注意喚起
- ・検討中



位置図



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

通学路対策箇所図（小野小学校2/3）

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、小学校
 - ・山口河川国道事務所
 - ・宇部土木建築事務所
 - ・宇部市道路河川建設課
 - ・宇部市道路河川管理課
 - ・宇部市市民活動課
 - ・宇部警察署

小野小③

・見通しが良いため、歩道はないうえ、車のスピードが速い。

〈対策メニュー〉

- ・注意喚起
- ・検討中
- ・外側線の設置、更新

小野小⑤

・過去に死亡事故（スリップによる）があった場所には歩道があるが、それ以外の場所には歩道がない。市小野、阿武瀬、下小野という3つの集落を経由して通学するが、集落間の切り通し（崖）あたりは人家が切れて薄暗い。街灯もない。草が茂っている。

〈対策メニュー〉

- ・注意喚起
- ・外側線の設置、更新

小野小②


・路側帯が狭く1車線でS字カーブで見通しが悪く、雨天時には傘が車道側にはみ出す。数年前の豪雨時には増水で通行止めになり、帰宅が遅れた中学生徒もいる。薄暗く街灯のない区間もある。道路脇まで草が茂っているため危険動物の被害もあり得る。

〈対策メニュー〉

- ・見守り活動の重点化
- ・注意喚起
- ・草刈りの実施

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所



通学路対策箇所図（小野小学校3/3）



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

小野小①

- ・人通りが少ない。
- 〈対策メニュー〉
- ・注意喚起

位置図



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

● : 要対策箇所

通学路対策箇所図（二俣瀬小学校1/2）

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、小学校
 - ・山口河川国道事務所
 - ・宇部土木建築事務所
 - ・宇部市道路河川建設課
 - ・宇部市道路河川管理課
 - ・宇部市市民活動課
 - ・宇部警察署

二俣瀬小③

- ・大雨の時厚東川水位の上昇。水路の増水。
- 〈対策メニュー〉
- ・見守り活動の重点化
 - ・注意喚起

二俣瀬小④

- ・国道2号で大型車の交通量が非常に多く、歩道が極端に狭い。ガードレールが無いところもあり、大型車の風圧に恐怖を感じる。
- 〈対策メニュー〉
- ・見守り活動の重点化
 - ・注意喚起

二俣瀬小⑤


- ・段差や区切りのある歩道が少なく狭い。見通しも悪い。
- 〈対策メニュー〉
- ・見守り活動の重点化
 - ・注意喚起
 - ・歩道の設置、拡幅

二俣瀬小②

- ・道幅が狭い上に朝夕の通勤通学時間の交通量が非常に多い。
- 〈対策メニュー〉
- ・見守り活動の重点化
 - ・注意喚起
 - ・路側帯のカラー舗装化

●：要対策箇所

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。




通学路対策箇所図（二俣瀬小学校2/2）

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、小学校
 - ・山口河川国道事務所
 - ・宇部土木建築事務所
 - ・宇部市道路河川建設課
 - ・宇部市道路河川管理課
 - ・宇部市市民活動課
 - ・宇部警察署

二俣瀬小⑥

- ・人通りがほとんどなく、日中でも暗い。猪も出る。
- 〈対策メニュー〉
- ・見守り活動の重点化
- ・注意喚起

位置図




二俣瀬小①

- ・人通り少なく日中でも暗い。
- 〈対策メニュー〉
- ・見守り活動の重点化
- ・注意喚起

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所



通学路対策箇所図（常盤小学校）


- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、小学校
 - ・山口河川国道事務所
 - ・宇部土木建築事務所
 - ・宇部市道路河川建設課
 - ・宇部市道路河川管理課
 - ・宇部市市民活動課
 - ・宇部警察署

- 常盤小②**
- ・有料道路が無料化になり、朝夕の交通量が非常に増えている。
- 〈対策メニュー〉
- ・見守り活動の重点化
 - ・注意喚起

- 常盤小①**
- ・有料道路が無料化になり、朝夕の交通量が非常に増えている。
- 〈対策メニュー〉
- ・見守り活動の重点化
 - ・注意喚起

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所



通学路対策箇所図（小羽山小学校1/2）

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、小学校
 - ・山口河川国道事務所
 - ・宇部土木建築事務所
 - ・宇部市道路河川建設課
 - ・宇部市道路河川管理課
 - ・宇部市市民活動課
 - ・宇部警察署

小羽山小③

- ・道幅が狭く、歩道と車道の区別がない。通学時間帯に大型ダンプカーの往来が多い。
- 〈対策メニュー〉
- ・注意喚起
 - ・外側線の設置、更新

小羽山小①

- ・道幅が狭く、歩道と車道の区別がない。通学時間帯に交通量が多い。
- 〈対策メニュー〉
- ・注意喚起
 - ・外側線の設置、更新

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

通学路対策箇所図（小羽山小学校2/2）


- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、小学校
 - ・山口河川国道事務所
 - ・宇部土木建築事務所
 - ・宇部市道路河川建設課
 - ・宇部市道路河川管理課
 - ・宇部市市民活動課
 - ・宇部警察署

- 小羽山小②**
- ・豪雨の時、用水路の増水がある。
- 〈対策メニュー〉
- ・注意喚起
 - ・外側線の設置、更新
 - ・視線誘導標

- 小羽山小④**
- ・家を建築中で、業者の車がいつもとまっている。登校中、道が狭くなり危険である。
- 〈対策メニュー〉
- ・注意喚起

●：要対策箇所

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。



通学路対策箇所図（西宇部小学校）

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・山口河川国道事務所
 ・宇部土木建築事務所
 ・宇部市道路河川建設課
 ・宇部市道路河川管理課
 ・宇部市市民活動課
 ・宇部警察署

西宇部小⑤
 ・路線バスが通る道路であるが、道幅が狭い。白線が消えている。
 〈対策メニュー〉
 ・見守り活動の重点化
 ・注意喚起
 ・外側線の設置、更新

西宇部小④
 ・大雨が降ると、増水して道路が冠水し、車両の通行もできなくなる。
 〈対策メニュー〉
 ・通学路の変更
 ・見守り活動の重点化
 ・注意喚起


西宇部小①
 ・歩道が狭い。特に跨線橋は狭く危ない。また、縁石がなかったり、低かったりして危ない。
 〈対策メニュー〉
 ・見守り活動の重点化
 ・注意喚起

西宇部小②
 ・道幅が狭いわりに交通量が多く、線路を横切るときに危険である。
 〈対策メニュー〉
 ・見守り活動の重点化
 ・注意喚起

西宇部小③
 ・梅雨時期や台風(大雨)のときに、用水路が増水し、毎年のように付近が氾濫する。
 〈対策メニュー〉
 ・通学路の変更
 ・見守り活動の重点化
 ・注意喚起


●：要対策箇所

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。



通学路対策箇所図（川上小学校）

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、小学校
 - ・山口河川国道事務所
 - ・宇部土木建築事務所
 - ・宇部市道路河川建設課
 - ・宇部市道路河川管理課
 - ・宇部市市民活動課
 - ・宇部警察署



川上小①

- ・交通が多い割に、道幅が狭く、住宅街に入り組んだ道路であるため、見通しが悪い。児童の飛び出しなどで、重大な事故になる可能性がある。

〈対策メニュー〉

- ・注意喚起
- ・生活道路整備助成制度の説明

●：要対策箇所

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

通学路対策箇所図（黒石小学校）

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、小学校
 - ・山口河川国道事務所
 - ・宇部土木建築事務所
 - ・宇部市道路河川建設課
 - ・宇部市道路河川管理課
 - ・宇部市市民活動課
 - ・宇部警察署



黒石小①

- ・店前の交通量が多く、道路に歩道もなく、横断歩道がないため、児童の通学に危険が生じている。
- 〈対策メニュー〉
- ・注意喚起
 - ・横断歩道

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

通学路対策箇所図（吉部小学校）

【対策検討メンバー】


- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

吉部小②

- ・人通りが少ない。
- 〈対策メニュー〉
- ・注意喚起

吉部小①

- ・歩道が狭い。
- 〈対策メニュー〉
- ・注意喚起
- ・歩道の設置、拡幅



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土 Webシステムから配信されたものである。


●：要対策箇所

通学路対策箇所図（万倉小学校1/2）

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、小学校
 - ・山口河川国道事務所
 - ・宇部土木建築事務所
 - ・宇部市道路河川建設課
 - ・宇部市道路河川管理課
 - ・宇部市市民活動課
 - ・宇部警察署

万倉小①

- ・横断箇所には横断歩道がない。
- 〈対策メニュー〉
- ・見守り活動の重点化
 - ・注意喚起
 - ・歩行者横断指導線



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

通学路対策箇所図（万倉小学校2/2）


【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

万倉小②

- ・横断箇所には横断歩道がない。
- 〈対策メニュー〉
- ・見守り活動の重点化
 - ・注意喚起
 - ・横断歩道、大型横断歩道標識

位置図



万倉小③

- ・横断箇所には横断歩道がない。
- 〈対策メニュー〉
- ・見守り活動の重点化
 - ・注意喚起
 - ・押しボタン式信号機、横断歩道

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所