




令和2年度 通学路安全対策箇所図（東岐波小学校）




令和2年度 通学路安全対策箇所図（常盤小学校）




令和2年度 通学路安全対策箇所図（恩田小学校）




令和2年度 通学路安全対策箇所図（上宇部小学校）




令和2年度 通学路安全対策箇所図（琴芝小学校）




令和2年度 通学路安全対策箇所図（神原小学校）




令和2年度 通学路安全対策箇所図（新川小学校）




令和2年度 通学路安全対策箇所図（鵜ノ島小学校）




令和2年度 通学路安全対策箇所図（藤山小学校）



令和2年度 通学路安全対策箇所図（厚南小学校）



令和2年度 通学路安全対策箇所図（原小学校）



令和2年度 通学路安全対策箇所図（厚東小学校）

【対策検討メンバー】

- ・ 小学校
- ・ 宇部土木建築事務所
- ・ 宇部市教育委員会
- ・ 宇部市道路整備課
- ・ 宇部市市民活動課
- ・ 宇部警察署

厚東小学校②

＜状況＞

横断歩道の白線が消えかかっているため、児童の横断が危険である。

＜対策メニュー＞

- ・ 横断歩道の引き直し

厚東小学校③

＜状況＞

歩道の山側斜面に亀裂があり危険。また防護柵が錆び全体を覆ってない。

＜対策メニュー＞

- ・ 法面保護

厚東小学校①

＜状況＞

登校時、車が多いだけでなく、三方からの車と一緒に、危険である。

＜対策メニュー＞


- ・ J Rに改良要望
- ・ 学校からの注意喚起

凡例




要対策箇所


令和2年度 通学路安全対策箇所図（二俣瀬小学校）



令和2年度 通学路安全対策箇所図（小野小学校）



令和2年度 通学路安全対策箇所図（西宇部小学校）



令和2年度 通学路安全対策箇所図（船木小学校）

