


平成29年度 通学路安全対策箇所図（東岐波小学校）



○: 要対策箇所


平成29年度 通学路安全対策箇所図（東岐波小学校）



平成29年度 通学路安全対策箇所図（西岐波小学校）

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署



西岐波小①

・通学路として使用しているが、道路幅員が狭く、区画線も消えかかっている。

〈対策メニュー〉

- ・区画線の更新
- ・路肩のカラー化

○: 要対策箇所

【対策検討メンバー】


- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

恩田小①

・通学路として使用しているが、道路幅員が狭く、区画線も消えかかっている。

〈対策メニュー〉

- ・区画線の更新
- ・路肩のカラー化



平成29年度 通学路安全対策箇所図（恩田小学校）

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

徳田翁記念体育館

さかむら
歯科医院

恩田小①

・通学路として使用しているが、道路幅員が狭く、区画線も消えかかっている。

〈対策メニュー〉


- ・区画線の更新
- ・路肩のカラー化

—: 要対策箇所

平成29年度 通学路安全対策箇所図（恩田小学校）

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署



平成29年度 通学路安全対策箇所図（上宇部小学校）

【対策検討メンバー】


- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

上宇部小①

・道路の見通しが悪い上に車両の通行量が多く危険である。

〈対策メニュー〉

- ・学校側での注意喚起



—: 要対策箇所


平成29年度 通学路安全対策箇所図（上宇部小学校）



平成29年度 通学路安全対策箇所図（上宇部小学校）



平成29年度 通学路安全対策箇所図（見初小学校）



○: 要対策箇所

平成29年度 通学路安全対策箇所図（見初小学校）

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

宇部市中央消防署

光華幼稚園

岬町街区公園

宇部神宮
キリスト
教会

山口銀行

西田
歯科医院

西中国
信用金庫

池田整形外科

錦不動産
ビル

明治
郵便局

水本博経
内科医院


見初小③

・車両が通り抜けることが多く
危険である。

〈対策メニュー〉
・学校側での注意喚起

○: 要対策箇所

平成29年度 通学路安全対策箇所図（見初小学校）




○: 要対策箇所

平成29年度 通学路安全対策箇所図（琴芝小学校）



○: 要対策箇所

平成29年度 通学路安全対策箇所図 (神原小学校)



○:要対策箇所


平成29年度 通学路安全対策箇所図（神原小学校）

○: 要対策箇所

平成29年度 通学路安全対策箇所図 (藤山小学校)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署



藤山小①


・郵便局から居能駅方向への横断歩道が無く危険な状況。

〈対策メニュー〉

・学校側での注意喚起

○: 対策箇所

平成29年度 通学路安全対策箇所図 (藤山小学校)



平成29年度 通学路安全対策箇所図 (藤山小学校)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

藤山小③

・道路幅員が狭く、朝夕の交通量が多い。

〈対策メニュー〉
・路肩のカラー化

藤山小②

・道路幅員が狭く、朝夕の交通量が多い。

〈対策メニュー〉
・学校側での注意喚起


宇部フロンティア大学

神田池

池田池


—: 要対策箇所

平成29年度 通学路安全対策箇所図（原小学校）



○: 要対策箇所

平成29年度 通学路安全対策箇所図（原小学校）



○: 要対策箇所

平成29年度 通学路安全対策箇所図（原小学校）

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

原小③

・道路横に農業用の水路があり転落の危険がある。

〈対策メニュー〉

- ・転落防止柵の設置を検討

○: 要対策箇所

平成29年度 通学路安全対策箇所図（厚東小学校）

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署



○: 要対策箇所

平成29年度 通学路安全対策箇所図（二俣瀬小学校）

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

二俣瀬小①

・赤信号のとき、車両がショートカットして歩道を走っており危険である。


〈対策メニュー〉

- ・車両の進入を防止するためのポール等を設置



○: 要対策箇所

平成29年度 通学路安全対策箇所図（小野小学校）



平成29年度 通学路安全対策箇所図 (小羽山小学校)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

小羽山小①

・道路幅員が狭く、見通しが悪いカーブなので危険。


〈対策メニュー〉

- ・学校側での注意喚起



○: 要対策箇所

平成29年度 通学路安全対策箇所図（西宇部小学校）



平成29年度 通学路安全対策箇所図 (西宇部小学校)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

大迫堤

西宇部小②

- ・団地からの交通量が多いが一旦停止をしない車両が多い。

- 〈対策メニュー〉
- ・路面標示の更新

西宇部小④

- ・一部ガードレールが設置されていない箇所がある。

- 〈対策メニュー〉
- ・ガードレール設置

開作堤

明神川

西宇部小③

- ・昼中でも暗い場所の急カーブの先に歩車道境界ブロックがあり、外側線の延長線上にそのブロックがあるため追突の危険を感じている。また、堤体部には歩道が無い。

- 〈対策メニュー〉
- ・区画線の更新
 - ・視線誘導標等の設置
 - ・路肩のカラー化

○: 要対策箇所

平成29年度 通学路安全対策箇所図 (西宇部小学校)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署


西宇部小⑤

・交通が多く横断歩道が消えかかっている。また、大雨時には道路冠水がひどい。

〈対策メニュー〉

- ・路面標示の更新

平成29年度 通学路安全対策箇所図 (西宇部小学校)



○: 要対策箇所

平成29年度 通学路安全対策箇所図 (川上小学校)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

川上小①


- ・片歩道であるため登下校時に道路を横断する必要がある。

〈対策メニュー〉

- ・学校側での注意喚起

○: 要対策箇所

平成29年度 通学路安全対策箇所図 (川上小学校)



○: 要対策箇所

平成29年度 通学路安全対策箇所図 (黒石小学校)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

黒石小①

・両路肩に路側帯が設置されているが、歩行者、自転車利用とも狭い路側帯を通らざるを得ない。電柱などもあるため、車両との接触の危険性もある。

〈対策メニュー〉

- ・学校側での注意喚起

州
畑
橋

○: 要対策箇所

平成29年度 通学路安全対策箇所図 (万倉小学校)

【対策検討メンバー】


- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

万倉小①

・歩道がなく、スピードを出した車が通行し、冬場は凍結の恐れがあるので危険。

〈対策メニュー〉

- ・路側帯の草刈り



○: 要対策箇所

平成29年度 通学路安全対策箇所図 (船木小学校)

【対策検討メンバー】


- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

船木小①

- ・幅員が狭い上に見通しが悪く、車両がスピードを出しており危険である。


〈対策メニュー〉

- ・路面標示による注意喚起



○: 要対策箇所

平成29年度 通学路安全対策箇所図 (船木小学校)



○: 要対策箇所

平成29年度 通学路安全対策箇所図 (船木小学校)

【対策検討メンバー】


- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

船木小③

・歩道に設置されているガードパイプが細いため不安である。
また設置されていない区間がある。

〈対策メニュー〉

- ・学校側での注意喚起



○: 要対策箇所