


平成28年度 通学路対策箇所図（西岐波中学校 1 / 2）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

平成28年度 通学路対策箇所図（西岐波中学校2／2）




平成28年度 通学路対策箇所図（神原中学校）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

平成28年度 通学路対策箇所図（桃山中学校）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

平成28年度 通学路対策箇所図（厚南中学校）

【対策検討メンバー】


- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

厚南中①

- ・市営バスが通行する広い道から、校門前のわき道に入る車両がそのままのスピードで進入することがあり危険である。

〈対策メニュー〉

- ・区画線の更新



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

平成28年度 通学路対策箇所図（厚東川中学校 1 / 4）

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

厚東川中①


- ・国道490号の善和交差点から瀬戸原交差点の間に一部歩道のない区間があり、交通量も多く危険である。

〈対策メニュー〉

- ・見守り活動の重点化

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所



平成28年度 通学路対策箇所図（厚東川中学校2／4）

【対策検討メンバー】


- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

厚東川中②

- ・持世寺方面、宇部駅方面、2号線方面の3方向から車両が踏切を渡ろうとするため朝夕は混雑する。また、列車通過のときは渋滞し、生徒の横断が困難なときがある。

〈対策メニュー〉

- ・見守り活動の重点化



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

平成28年度 通学路対策箇所図（厚東川中学校3／4）

【対策検討メンバー】


- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

厚東川中③

- ・生徒が横断をするときに横断信号がなく、また横断歩道手前がカーブになっており、視界が悪い。

〈対策メニュー〉


- ・見通しの確保のため、除草を行う。
- ・交通量の調査(宇部署)



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

平成28年度 通学路対策箇所図（厚東川中学校 4 / 4）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所