



平成30年度 通学路安全対策箇所図（西岐波中学校）



○: 要対策箇所

平成30年度 通学路安全対策箇所図（西岐波中学校）



○: 要対策箇所

平成30年度 通学路安全対策箇所図（常盤中学校）

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、中学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路整備課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

常盤中学校①

〈状況〉

- ・道路幅員が狭く、交通量が多い。

〈対策メニュー〉

- ・学校側での注意喚起



○: 要対策箇所


平成30年度 通学路安全対策箇所図（上宇部中学校）



平成30年度 通学路安全対策箇所図（神原中学校）

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、中学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路整備課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署



神原中学校①

〈状況〉

- ・深い側溝があるが、蓋がなく危険。生徒が落ちて怪我をした事例もある。

〈対策メニュー〉

- ・学校側での注意喚起

○: 要対策箇所

平成30年度 通学路安全対策箇所図（桃山中学校）

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、中学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路整備課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

桃山中学校①

〈状況〉

- ・道路幅員が狭いが、車両がスピードを出して通り抜けることが多く危険。

〈対策メニュー〉

- ・交差点表示の設置

桃山中学校②

〈状況〉

- ・道路幅員が狭いが、車両がスピードを出して通り抜けることが多く危険。

〈対策メニュー〉

- ・注意喚起の表示
- ・区画線の更新

二反田池

大炭生水路

桃山保育園


○: 要対策箇所

平成30年度 通学路安全対策箇所図（桃山中学校）



○: 要対策箇所

平成30年度 通学路安全対策箇所図（桃山中学校）



○: 要対策箇所

平成30年度 通学路安全対策箇所図（楠中学校）

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、中学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路整備課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

西山運動広場

楠中学校①

〈状況〉

- ・道路幅員が狭いが、車両がスピードを出して通り抜けることが多く危険。

〈対策メニュー〉

- ・路面表示の設置

西山橋

○: 要対策箇所