

平成30年度 通学路対策箇所一覧表

【西岐波中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道床波南方八幡宮上の原線 市道西岐波中学校線	宇部市床波四丁目	自動車はスピードを出す 自転車は一時停止しない	注意喚起	学校	平成30年度
②	岡ノ辻新浦線	宇部市大字西岐波	横断歩道が設置されたが、以前下り坂を猛スピードで走る自動車及び自転車	注意喚起	学校	平成30年度

【対策検討メンバー】教育委員会、中学校、山口河川国道事務所、宇部土木建築事務所、宇部市道路整備課、宇部市市民活動課、宇部警察署

【常盤中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道五三舞線	宇部市野原一目	見通しのきかない狭い交差点曲がり角に、200人以上の自転車通学生・徒歩通学生が通行する。	注意喚起	学校	平成30年度

【対策検討メンバー】教育委員会、中学校、山口河川国道事務所、宇部土木建築事務所、宇部市道路整備課、宇部市市民活動課、宇部警察署

平成30年度 通学路対策箇所一覧表

【上宇部中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道京納山門線	宇部市沼二丁目	本校への出入りは、正門前市道の路側帯が学校側車線になく、反対車線にあるため、全て正門前横断歩道を使用する。市道が学校周辺住民の生活道路であることに加え、国道490号線と市道沼風呂ヶ迫線・西の宮野中線の間道として通過車両が多い。横断歩道を挟んで東約90m西約70mに見通しの悪いカーブがあり、いつ事故が起きてもおかしくない状況である。	横断歩道の着色	宇部市	平成31年度
②	市道京納山門線 市道沼寺の前線	宇部市沼二丁目～ 寺の前町～沼三丁目	市道が学校周辺住民の生活道路であることに加え、国道490号線と市道沼風呂ヶ迫線・西の宮野中線の間道として通過車両が多い。複数のカーブの連続で見通しが悪く、県立宇部高校と市立上宇部小学校の通学路の一部でもあることから登下校時の歩行者・自転車を巻き込んだ事故発生が懸念される。	区画線の更新	宇部市	平成31年度

【対策検討メンバー】教育委員会、中学校、山口河川国道事務所、宇部土木建築事務所、宇部市道路整備課、宇部市市民活動課、宇部警察署

平成30年度 通学路対策箇所一覧表

【神原中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道清水崎恩田線 ((指)恩田水路)	宇部市神原町二丁目4218番地	成人男性が入るほどの側溝。草木が生い茂り不衛生。本校生徒が下校時に側溝に落ちてケガをする事案もある。梅雨時には雨水の増水により危険になる。	注意喚起	学校	平成30年度

【対策検討メンバー】教育委員会、中学校、山口河川国道事務所、宇部土木建築事務所、宇部市道路整備課、宇部市市民活動課、宇部警察署

【桃山中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道小松原通り線 市道二反田小松原線	宇部市小串	車も自転車も坂を下ってきて、見通しが悪く危険。	交差点表示	宇部市	平成31年度
②	市道二反田小松原線	宇部市西小串	医大前交差点が混み合うため、多くの車が裏路として利用する車が多い。道幅が狭く、見通しも悪いため危険。	注意喚起の路面標示 区画線の更新	宇部市	
③	市道小松原通り線 市道下条浜通り線	宇部市小串	県道190号の裏路として利用する車が多い。	横断歩道の更新 停止線の更新	宇部署	

【対策検討メンバー】教育委員会、中学校、山口河川国道事務所、宇部土木建築事務所、宇部市道路整備課、宇部市市民活動課、宇部警察署

平成30年度 通学路対策箇所一覧表

【楠中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道下田町梅田線	宇部市船木真名ヶ崎	道が狭く、白線の上を生徒が通っている。 カーブがあり、見通しが見つからない。	路面表示「通学路」の設置 ※船木小③に同じ	宇部市	平成31年度

【対策検討メンバー】教育委員会、中学校、山口河川国道事務所、宇部土木建築事務所、宇部市道路整備課、宇部市市民活動課、宇部警察署