


# 令和4年度 通学路安全対策箇所図（常盤中学校）





# 令和4年度 通学路安全対策箇所図（上宇部中学校）

## 【対策検討メンバー】


- ・ 中学校
- ・ 宇部市教育委員会
- ・ 宇部市道路整備課
- ・ 宇部市市民活動課
- ・ 宇部警察署
- ・ 学校安全アドバイザー

上宇部中学校①  
 <状況>  
 横断歩道が消えているため、安全に横断できない。  
 <対策メニュー>  
 ・ 横断歩道の明確化

凡例	
	要対策箇所



# 令和4年度 通学路安全対策箇所図（黒石中学校）



# 令和4年度 通学路安全対策箇所図（厚東川中学校）

