


# 令和5年度 通学路安全対策箇所図（西岐波小学校）



- 【対策検討メンバー】**
- ・ 小学校
  - ・ 宇部市教育委員会
  - ・ 宇部市道路整備課
  - ・ 宇部市市民活動課
  - ・ 宇部警察署
  - ・ 学校安全アドバイザー


西岐波小学校③  
 <状況>  
 停止線が消えているため、安心して通行できない。  
 <対策メニュー>  
 ・ 停止線の引き直し

西岐波小学校④  
 <状況>  
 停止線が消えているため、安心して通行できない。  
 <対策メニュー>  
 ・ 停止線の引き直し


西岐波小学校①  
 <状況>  
 横断歩道が消えているため、安心して横断できない。  
 <対策メニュー>  
 ・ 横断歩道の引き直し  
 ・ 停止線の引き直し

凡例	
	要対策箇所


# 令和5年度 通学路安全対策箇所図（西岐波小学校）




# 令和5年度 通学路安全対策箇所図（恩田小学校）




# 令和5年度 通学路安全対策箇所図（上宇部小学校）



# 令和5年度 通学路安全対策箇所図（琴芝小学校）



# 令和5年度 通学路安全対策箇所図（琴芝小学校）



# 令和5年度 通学路安全対策箇所図（琴芝小学校）

## 【対策検討メンバー】

- ・ 小学校
- ・ 宇部市教育委員会
- ・ 宇部市道路整備課
- ・ 宇部市市民活動課
- ・ 宇部警察署
- ・ 学校安全アドバイザー

## 琴芝小学校⑤

### ＜状況＞

車の通行量も多く、スピードを出した車も多いが、路肩が無いため、安心して通行できない。

### ＜対策メニュー＞

- ・ 路面標示の設置  
「歩行者注意」
- ※道路中心線の設置を優先しているため外側線の設置困難

## 琴芝小学校④

### ＜状況＞

道幅が狭く交通量も多いため安心して通行できない。


### ＜対策メニュー＞

- ・ 外側線の設置
- ・ 路肩のカラー化
- ・ 路面標示の設置  
「通学路」


## 凡例



要対策箇所



# 令和5年度 通学路安全対策箇所図（新川小学校）



- 【対策検討メンバー】**
- ・ 小学校
  - ・ 宇部市教育委員会
  - ・ 宇部市道路整備課
  - ・ 宇部市市民活動課
  - ・ 宇部警察署
  - ・ 学校安全アドバイザー

**新川小学校①**


**<状況>**  
 抜け道になっており、交通量も多く、路肩も無いため、安心して通行できない。

**<対策メニュー>**


- ・ ゾーン 30 プラスの検討
- ・ 外側線の設置
- ・ 路肩のカラー化
- ・ 路面標示の設置  
「通学路」「ゾーン30」
- ・ 狭さく（ポストコーン）の設置
- ・ 警戒標識の設置  
「ゾーン30プラス」

凡例	
	要対策箇所


# 令和5年度 通学路安全対策箇所図（新川小学校）



# 令和5年度 通学路安全対策箇所図（新川小学校）



# 令和5年度 通学路安全対策箇所図（藤山小学校）



- 【対策検討メンバー】**
- ・ 小学校
  - ・ 宇部市教育委員会
  - ・ 宇部市道路整備課
  - ・ 宇部市市民活動課
  - ・ 宇部警察署
  - ・ 学校安全アドバイザー


**藤山小学校**  
**＜状況＞**  
 片側にしか外側線が引かれていないため、安心して通行できない。  
**＜対策メニュー＞**

- ・ 外側線の設置
- ・ 路肩のカラー化
- ・ 路肩カラーの引き直し
- ・ 路面標示の設置


「通学路」

凡例	
	要対策箇所


# 令和5年度 通学路安全対策箇所図（厚南小学校）




# 令和5年度 通学路安全対策箇所図（原小学校）



# 令和5年度 通学路安全対策箇所図（原小学校）




# 令和5年度 通学路安全対策箇所図（原小学校）



# 令和5年度 通学路安全対策箇所図（原小学校）

- 【対策検討メンバー】
- ・ 小学校
  - ・ 宇部市教育委員会
  - ・ 宇部市道路整備課
  - ・ 宇部市市民活動課
  - ・ 宇部警察署
  - ・ 学校安全アドバイザー




原小学校④  
 <状況>  
 踏切前に横断歩道が無い  
 ため、安心して横断でき  
 ない。路肩が無いため、  
 安心して通行できない。  
 <対策メニュー>  
 ・ 横断指導線の設置  
 ・ 横断指導線内のカラー化  
 ・ 停止指導線の設置  
 ・ 縁石の一部撤去  
 ・ 外側線（両側）の設置  
 ・ グリーンベルト（両側）の設置  
 ・ 路面標示の設置  
 「通学路」「横断者注意」  
 ※横断歩道の設置は困難

凡例	
	要対策箇所

# 令和5年度 通学路安全対策箇所図（厚東小学校）

- 【対策検討メンバー】
- ・ 小学校
  - ・ 宇部市教育委員会
  - ・ 宇部市道路整備課
  - ・ 宇部市市民活動課
  - ・ 宇部土木建築事務所
  - ・ 宇部警察署
  - ・ 学校安全アドバイザー



厚東小学校  
＜状況＞  
横断歩道予告マークが消えているため、安心して横断できない。横断歩道に気づきにくく危険。  
＜対策メニュー＞  
・ 横断歩道予告マークの引き直し

凡例	
	要対策箇所

# 令和5年度 通学路安全対策箇所図（二俣瀬小学校）

- 【対策検討メンバー】
- ・ 小学校
  - ・ 宇部市教育委員会
  - ・ 宇部市道路整備課
  - ・ 宇部市市民活動課
  - ・ 宇部土木建築事務所
  - ・ 国土交通省
  - ・ 宇部警察署
  - ・ 学校安全アドバイザー


二俣瀬小学校  
 <状況>  
 歩道が無い区間があるため、自転車・歩行者が安全に通行することができない。  
 <対策メニュー>

- ・ 歩道設置
- ・ 横断指導線設置
- ・ 学校からの注意喚起


凡例	
	要対策箇所

50 m

# 令和5年度 通学路安全対策箇所図（小野小学校）




# 令和5年度 通学路安全対策箇所図（西宇部小学校）



# 令和5年度 通学路安全対策箇所図（西宇部小学校）

- 【対策検討メンバー】
- ・ 小学校
  - ・ 宇部市教育委員会
  - ・ 宇部市道路整備課
  - ・ 宇部市市民活動課
  - ・ 宇部警察署
  - ・ 学校安全アドバイザー



**西宇部小学校③**  
**<状況>**  
 側溝蓋が腐食しているため、安心して通行できない。  
**<対策メニュー>**  
 ・ 学校からの注意喚起

**西宇部小学校④**  
**<状況>**  
 大雨時の浸水時に、道路と水路との境が判らなくなるため危険。  
**<対策メニュー>**  
 ・ 学校からの注意喚起

凡例	
	要対策箇所

# 令和5年度 通学路安全対策箇所図（黒石小学校）


- 【対策検討メンバー】
- ・ 小学校
  - ・ 宇部市教育委員会
  - ・ 宇部市道路整備課
  - ・ 宇部市市民活動課
  - ・ 宇部警察署
  - ・ 学校安全アドバイザー



黒石小学校  
〈状況〉  
横断歩道が消えているため、安心して横断できない。  
〈対策メニュー〉  
・ 横断歩道の引き直し  
・ 停止線の引き直し

凡例	
	要対策箇所

# 令和5年度 通学路安全対策箇所図（万倉小学校）



# 令和5年度 通学路安全対策箇所図（船木小学校）

- 【対策検討メンバー】
- ・ 小学校
  - ・ 宇部市教育委員会
  - ・ 宇部市道路整備課
  - ・ 宇部市市民活動課
  - ・ 宇部警察署
  - ・ 学校安全アドバイザー

船木小学校②  
 <状況>  
 路肩が無く見通しも悪い  
 ため、安心して通行でき  
 ない。  
 <対策メニュー>  
 ・ 外側線の設置  
 ・ 路肩のカラー化  
 ・ 路面標示の設置  
 「通学路」  
 ・ ポストコーンの設置  
 ・ 学校からの注意喚起

船木小学校①  
 <状況>  
 停止線や止まれ表示が消  
 えているため、安心して  
 横断できない。  
 <対策メニュー>  
 ・ 停止線の引き直し  
 ・ 「止まれ」の引き直し

凡例	
	要対策箇所

