

平成27年度 通学路対策箇所図（上宇部小学校）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

平成27年度 通学路対策箇所図（見初小学校）



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・山口河川国道事務所
 ・宇部土木建築事務所
 ・宇部市道路河川建設課
 ・宇部市道路河川管理課
 ・宇部市市民活動課
 ・宇部警察署

見初小②
 ・三方向からの車の通行があり、スピードを上げている車が多い。
 <対策メニュー>
 ・外側線設置、更新

見初小①
 ・通学時に交通量も多く、道が曲がっているため見通しが悪い。
 <対策メニュー>
 ・押しボタン式信号設置

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所


平成27年度 通学路対策箇所図（琴芝小学校）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

平成27年度 通学路対策箇所（原小学校）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所


平成27年度 通学路対策箇所図（常盤小学校）

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、小学校
 - ・山口河川国道事務所
 - ・宇部土木建築事務所
 - ・宇部市道路河川建設課
 - ・宇部市道路河川管理課
 - ・宇部市市民活動課
 - ・宇部警察署

常盤小①

・道幅が狭く歩道もない上、特に登校時の時間帯の自動車の交通量及び中・高生の自転車通学の生徒の数も多いことから、本校児童の通学上とても危険である。

- 〈対策メニュー〉
- ・外側線設置



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所


平成27年度 通学路対策箇所図（西宇部小学校）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所


平成27年度 通学路対策箇所図（川上小学校）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所


平成27年度 通学路対策箇所（黒石小学校）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

平成27年度 通学路対策箇所図（万倉小学校）



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

万倉小

・見通しが悪く、自動車や自転車が来るのが分かりにくい。

〈対策メニュー〉

- ・外側線設置
- ・歩行者横断指導線設置

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

平成27年度 通学路対策箇所図（船木小学校）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所