



平成28年度 通学路対策箇所図（東岐波小学校 1 / 2）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

平成28年度 通学路対策箇所図（東岐波小学校2／2）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

平成28年度 通学路対策箇所図（西岐波小学校）



- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、小学校
 - ・山口河川国道事務所
 - ・宇部土木建築事務所
 - ・宇部市道路河川建設課
 - ・宇部市道路河川管理課
 - ・宇部市市民活動課
 - ・宇部警察署

西岐波小①

・3カ所とも横断歩道とその予告マークが消えかかっている。
路面にもひび割れがある。

〈対策メニュー〉

- ・区画線更新
- ・舗装補修


この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

平成28年度 通学路対策箇所図（神原小学校）



平成28年度 通学路対策箇所図（新川小学校）



- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、小学校
 - ・山口河川国道事務所
 - ・宇部土木建築事務所
 - ・宇部市道路河川建設課
 - ・宇部市道路河川管理課
 - ・宇部市市民活動課
 - ・宇部警察署

新川小①

・抜け道として利用する運転手が多く、さらに見通しが悪いため、児童が横断する際に自動車と接触する危険性がある。


〈対策メニュー〉

- ・見守り活動の重点化
- ・通勤時の交通量確認（宇部）

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

平成28年度 通学路対策箇所図（鵜ノ島小学校）




この背景地図等データは、国土地理院の電子国土
Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

平成28年度 通学路対策箇所図（藤山小学校）




平成28年度 通学路対策箇所図（原小学校）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所


平成28年度 通学路対策箇所図（二俣瀬小学校1／2）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所


平成28年度 通学路対策箇所図（二俣瀬小学校 2 / 2）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所


平成28年度 通学路対策箇所図（常盤小学校 1 / 2）




この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

平成28年度 通学路対策箇所図（常盤小学校2／2）




平成28年度 通学路対策箇所図（西宇部小学校 1 / 2）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

平成28年度 通学路対策箇所図（西宇部小学校2／2）



平成28年度 通学路対策箇所図（黒石小学校）

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

黒石小②

・車1台分程度(離合不可)の道幅で、側には大きな用水路がある。車をよけるスペースがなく、児童との接触の危険がある。また、用水路に落ちて怪我をする児童もいる。

〈対策メニュー〉

黒石小①

・道路が狭く路側帯も狭い。信号待ちの車がいっぱいに左に寄るため、児童の通行を妨げている。接触する可能性も高い。

〈対策メニュー〉

●：要対策箇所

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

平成28年度 通学路対策箇所図（船木小学校）

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・山口河川国道事務所
- ・宇部土木建築事務所
- ・宇部市道路河川建設課
- ・宇部市道路河川管理課
- ・宇部市市民活動課
- ・宇部警察署

船木小①

- ・交差点脇の溝に溝蓋がないため、児童が転落する危険がある。

〈対策メニュー〉

船木小②

- ・横断歩道がないところを登下校時に児童が横断するため、大変危険である。

〈対策メニュー〉

- ・区画線設置

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所