



## 平成30年度 通学路安全対策箇所図 (東岐波小学校)





○:要対策箇所












## 平成30年度 通学路安全対策箇所図 (鵜ノ島小学校)














## 平成30年度 通学路安全対策箇所図 (二俣瀬小学校)






# 平成30年度 通学路安全対策箇所図 (小野小学校) 【対策検討メンバー】 •教育委員会、小学校 •山口河川国道事務所 •宇部土木建築事務所 •宇部市道路整備課 •宇部市市民活動課 号線 •宇部警察署 小野小学校② 〈状況〉 ・交通量が多いが歩道がな く危険。 〈対策メニュー〉 ・舗装の補修

•草刈


〇:要対策箇所



## 平成30年度 通学路安全対策箇所図 (小羽山小学校)

















## 平成30年度 通学路安全対策箇所図 (船木小学校) 【対策検討メンバー】 •教育委員会、小学校 •山口河川国道事務所 •宇部土木建築事務所 •宇部市道路整備課 •宇部市市民活動課 •宇部警察署 船木小学校② 〈状況〉 見通しの悪いカーブがあ り、万が一の場合、ガード パイプでは危険。 〈対策メニュー〉 ・カーブ周辺の木を伐採す ることで見通しを確保 船木小学校① 〈状況〉 ・近隣に横断歩道がなく、大 人と国道を横断する児童が おり危険。 〈対策メニュー〉 学校側の注意喚起

