




令和3年度 通学路安全対策箇所図（東岐波中学校）




令和3年度 通学路安全対策箇所図（東岐波中学校）




令和3年度 通学路安全対策箇所図（西岐波中学校）




令和3年度 通学路安全対策箇所図（常盤中学校）




令和3年度 通学路安全対策箇所図（上宇部中学校）




令和3年度 通学路安全対策箇所図（神原中学校）




令和3年度 通学路安全対策箇所図（藤山中学校）




令和3年度 通学路安全対策箇所図（藤山中学校）



令和3年度 通学路安全対策箇所図（厚南中学校）



令和3年度 通学路安全対策箇所図（厚東川中学校）



令和3年度 通学路安全対策箇所図（厚東川中学校）



令和3年度 通学路安全対策箇所図（厚東川中学校）

【対策検討メンバー】

- ・ 中学校
- ・ 宇部土木建築事務所
- ・ 宇部市教育委員会
- ・ 宇部市道路整備課
- ・ 宇部市市民活動課
- ・ 宇部警察署
- ・ 学校安全アドバイザー

厚東川中学校④

＜状況＞
歩道が無く、路肩も狭いため、安全に通行できない。

＜対策メニュー＞
・ 学校からの注意喚起

凡例	
	要対策箇所

100 m

