

## 令和7年度 通学路安全対策箇所一覧表

### 【東岐波小学校】

| 番号 | 路線名       | 箇所名・住所   | 通学路の状況・危険の内容                              | 対策内容                                | 事業主体 | 対策年度 |
|----|-----------|----------|---|-------------------------------------|------|------|
| ①  | 市道古殿王子2号線 | 宇部市大字東岐波 | ホワイトライン等が、ほとんど見えないほど薄くなっていて、児童が歩く場所が分からぬ。 | ・外側線の設置<br>・路肩のカラー化<br>・『通学路』の文字2ヶ所 | 宇部市  | R 7  |

【対策検討メンバー】小学校、宇部市教育委員会、宇部市道路整備課、宇部市市民活動課、宇部警察署、学校安全アドバイザー

### 【西岐波小学校】

|   |      |          |                    |         |    |     |
|---|------|----------|--------------------|---------|----|-----|
| ② | 生活道路 | 宇部市大字西岐波 | 陥没していて通行できない箇所がある。 | ・自治会へ連絡 | 学校 | R 7 |
|---|------|----------|--------------------|---------|----|-----|

【対策検討メンバー】小学校、宇部市教育委員会、宇部市道路整備課、宇部市市民活動課、宇部警察署、学校安全アドバイザー

### 【恩田小学校】

|   |          |           |   |                                    |     |      |
|---|----------|-----------|---|------------------------------------|-----|------|
| ③ | 市道笹山通り線  | 宇部市笹山町二丁目 | 横断歩道手前の「歩行者注意」の字が消えかかっている。                          | ・「歩行者注意」の文字                        | 宇部市 | R 7  |
| ④ | 市道恩田八王子線 | 宇部市五十目山町  | 横断歩道の白線が消えている。                                      | ・横断歩道の塗り替え                         | 警察  | R 7  |
| ⑤ | 市道恩田八王子線 | 宇部市五十目山町  | 横断歩道の白線が消えている。                                      | ・横断歩道の塗り替え                         | 警察  | R 7  |
| ⑥ | 市道恩田則貞線  | 宇部市恩田町四丁目 | 道幅が狭い。運動公園の工事に伴って、児童が通るようになったが、車の通行量も多く危険。          | ・外側線の設置<br>・路側帯のカラー塗装<br>・指導停止線の設置 | 宇部市 | R 7  |
| ⑦ | 市道草江野中線  | 宇部市則貞六丁目  | 道幅が狭いが、車の通行が多く、スピードを出す車もある。児童の登下校が危険。               | ・路側帯のカラー塗装<br>・『通学路』の文字            | 宇部市 | R 7  |
| ⑧ | 国道190号線  | 宇部市恩田町二丁目 | 交差点に遅れて侵入した自動車が通過し終える前に、交差信号が青になり自動車と歩行者が接触する危険がある。 | ・信号の切り替え時間の改善                      | 警察  | R 7～ |

## 令和7年度 通学路安全対策箇所一覧表

【対策検討メンバー】 小学校、宇部市教育委員会、宇部市道路整備課、宇部市市民活動課、宇部警察署、学校安全アドバイザー 国土交通省

### 【上宇部小学校】

| 番号 | 路線名           | 箇所名・住所    | 通学路の状況・危険の内容                    | 対策内容              | 事業主体 | 対策年度 |
|----|---------------|-----------|---------------------------------|-------------------|------|------|
| ⑨  | 市道<br>丸山黒岩小串線 | 宇部市大小路三丁目 | 1の門前の市道にある交差点の溝蓋が、溝の大きさに合っていない。 | ・溝蓋の補修⇒対応済（道路整備課） | 宇部市  | R 7  |

【対策検討メンバー】 小学校、宇部市教育委員会、宇部市道路整備課、宇部市市民活動課、宇部警察署、学校安全アドバイザー

### 【神原小学校】

|   |              |           |                 |            |    |     |
|---|--------------|-----------|-----------------|------------|----|-----|
| ⑩ | 市道<br>琴芝町3号線 | 宇部市琴芝町2丁目 | 横断歩道のラインが消えている。 | ・横断歩道の塗り替え | 警察 | R 7 |
|---|--------------|-----------|-----------------|------------|----|-----|

【対策検討メンバー】 小学校、宇部市教育委員会、宇部市道路整備課、宇部市市民活動課、宇部警察署、学校安全アドバイザー

### 【藤山小学校】

| 番号 | 路線名     | 箇所名・住所    | 通学路の状況・危険の内容     | 対策内容                                  | 事業主体 | 対策年度 |
|----|---------|-----------|------------------|---------------------------------------|------|------|
| ⑪  | 市道上条金山線 | 宇部市文京町4丁目 | 登校時、スピードを出す車がいる。 | ・外側線の塗り替え<br>・路肩のカラー化<br>・『通学路』の文字1ヶ所 | 宇部市  | R 7  |

【対策検討メンバー】 小学校、宇部市教育委員会、宇部市道路整備課、宇部警察署、学校安全アドバイザー

### 【厚南小学校】

|   |         |            |  |                 |     |   |
|---|---------|------------|--|-----------------|-----|---|
| ⑫ | 県道琴芝際波線 | 宇部市厚南中央一丁目 | 朝夕の交通量が多く、通行車両の速度も速い。交差点は渋滞が激しい。また、歩道が整備されていないため、児童の登下校は危ない状況が続いている。 | 事業化済で用地交渉を進めている | 山口県 | — |
|---|---------|------------|--|-----------------|-----|---|

【対策検討メンバー】 小学校、宇部市教育委員会、宇部市道路整備課、宇部市市民活動課、宇部警察署、学校安全アドバイザー、宇部土木建築事務所

### 【二俣瀬小学校】

| 番号 | 路線名       | 箇所名・住所  | 通学路の状況・危険の内容                                 | 対策内容                         | 事業主体      | 対策年度       |
|----|-----------|---------|--|------------------------------|-----------|------------|
| ⑬  | 市道田の小野車地線 | 宇部市大字車地 | 横断歩道2本、白線、グリーンベルトが消えかかっている。道路の幅が細い上、通行車両も多い。 | ・横断歩道、停止線<br>・グリーンベルト、中央・外側線 | 警察<br>宇部市 | R 7<br>R 7 |

【対策検討メンバー】 小学校、宇部市教育委員会、宇部市道路整備課、宇部市市民活動課、宇部警察署、学校安全アドバイザー

## 令和7年度 通学路安全対策箇所一覧表

### 【西宇部小学校】

| 番号 | 路線名         | 箇所名・住所            | 通学路の状況・危険の内容                               | 対策内容                              | 事業主体      | 対策年度       |
|----|-------------|-------------------|--|-----------------------------------|-----------|------------|
| ⑭  | 市道多賀丘線      | 多賀丘・光ヶ丘           | 白線が消えている。                                  | ・白線及びグリーンベルトの塗り替え                 | 宇部市       | R 7        |
| ⑮  | 生活道路⇒市道多賀丘線 | 多賀丘・光ヶ丘           | 見通しが悪く、カーブミラーがない。                          | ・自治会へ連絡                           | 学校        | R 7        |
| ⑯  | 市道西宇部小学校線   | 多賀丘・第2里の尾・松見町     | 木が倒れてくることがある。                              | ・通行に支障が出たときに伐採を行う                 | 宇部市       | —          |
| ⑰  | 市道迫条線       | 迫条                | 信号がない横断歩道なので、横断歩道を渡らずに横切ることがある。            | ・『減速』の文字1ヶ所                       | 宇部市       | R 7        |
| ⑱  | 生活道路        | 迫条                | 歩道がなく人通りも少ない 途中道が細く車の通行も困難。                | ・自治会へ連絡                           | 学校        | R 7        |
| ⑲  | 市道西宇部小学校線   | 迫条                | 見通しが悪く、横断歩道で待つ際、車からも歩行者からも見えづらい。           | ・現時点で可能な対策は済んでいる                  | 警察<br>宇部市 | R 7<br>R 7 |
| ⑳  | 市道串線        | 梶堀踏切から県道宇部停車場線の区間 | 車が多く、3方向から踏切に車が進行するため、車のそばを歩行者が通り、大変危険である。 | ・歩道付き道路の事業化に向けて検討する<br>・学校からの注意喚起 | 宇部市<br>学校 | —<br>R 7   |

【対策検討メンバー】 小学校、宇部市教育委員会、宇部市道路整備課、宇部市市民活動課、宇部警察署、学校安全アドバイザー

## 令和7年度 通学路安全対策箇所一覧表

### 【黒石小学校】

| 番号 | 路線名       | 箇所名・住所    | 通学路の状況・危険の内容                                   | 対策内容   | 事業主体        | 対策年度       |
|----|-----------|-----------|--|--|-------------|------------|
| ②1 | 生活道路      | 宇部市黒石北3丁目 | 未舗装のため、降雨時に水たまりができる。通行が困難。                     | ・自治会へ連絡  | 学校          | R 7        |
| ②2 | 市道宮の前塩屋台線 | 宇部市黒石北2丁目 | 通学路として通行する際、車が通ると避ける場所がない。用水路が開いていて、落下の危険がある。  | ・用水路の管理道を舗装する。   | 宇部市         | R 8        |
| ②3 | 市道東割黒石線   | 宇部市大字妻崎開作 | 交通量が多く、安全に横断できない。                              | ・横断指導線+グリーンベルト<br>・ポストコーン3ヶ所<br>・『横断者注意』の文字2ヶ所<br>・外側線 | 宇部市         | R 7        |
| ②4 | 生活道路      | 宇部市黒石北3丁目 | 柵が外れそうになっているところが3箇所、柵の基礎が陥没しているところが1箇所あり危険なため。 | ・補修済   | 教育施設課       | R 7        |
| ②5 | 生活道路      | 宇部市黒石北3丁目 | 交通量が多く、カラー舗装が消えかけている。                          | ・地権者へ連絡<br>・自治会へ連絡                                     | 学校教育課<br>学校 | R 7<br>R 7 |

【対策検討メンバー】 小学校、宇部市教育委員会、宇部市道路整備課、宇部市市民活動課、宇部警察署、学校安全アドバイザー

### 【吉部小学校】

| 番号 | 路線名      | 箇所名・住所   | 通学路の状況・危険の内容   | 対策内容                    | 事業主体         | 対策年度       |
|----|----------|----------|--|-------------------------|--------------|------------|
| ②6 | 県道小野田美東線 | 宇部市大字東吉部 | 空き店舗が長年放置されているため、昨年強風に寄り屋根のトタンが大きく破損。店舗前の歩道が狭いため、通学時に近くを通らざるを得ない状況である。 | ・軒下にコーンを設置済<br>・持ち主へ通知済 | 山口県<br>住宅政策課 | R 7<br>R 7 |

【対策検討メンバー】 小学校、宇部市教育委員会、宇部市道路整備課、宇部市市民活動課、宇部警察署、学校安全アドバイザー、宇部土木建築事務所