




1/2500

0 70m



②9 藤山中学校

- 【状況】
・横断歩道のラインが消えている。
- 【対策】
 - ・横断歩道の塗り替え

凡例

要対策箇所