

# ①東岐波小学校

## 【状況】

区画線が薄くなっていて、児童が歩く場所が分からない。

## 【対策】

- ・外側線の設置
- ・路肩のカラー化
- ・『通学路』の文字 2ヶ所

『通学路』の文字


外側線+グリーンベルト


外側線のみ

東岐波中学校

凡例

要対策箇所






宇都市統合型GIS

### ③恩田小学校


**【状況】**  
横断歩道手前の  
「歩行者注意」の字が消えかかっている。

#### 【対策】




1/2500

0 70m



1/2500

0 70m



1/2500

0 70m

## ⑦恩田小学校

市営則貞住宅

則貞一丁目

公園

市営則貞住宅

0436  
10.5

宇部則貞郵

9

1

11 7

10 of 10

1

1

1

1

1

1

■

『通字路』

## の文字

- 15 -

## 【状況】

道幅が狭く車の通行量も多く、児童の登下校が危険。

【対策】

- ・路側帯のカラー塗装
  - ・『通学路』の文字


則貞五丁目

要对策箇所

1/2500


0 70m

## ⑧恩田小学校



1/2500

0 70m




凡例

要対策箇所

1/2500

0 70m








1/2500


0 70m



1/2500


0 70m

# ⑯、⑰、⑱西宇部小学校



1/2500


0 70m



1/5000


0 150m

## ②〇西宇部小学校



1/2500


0 70m






1/2500

0 70m



1/2500

0 70m



1/8000

0 200m