




令和元年度 通学路安全対策箇所図（東岐波小学校）




令和元年度 通学路安全対策箇所図（恩田小学校）




令和元年度 通学路安全対策箇所図（上宇部小学校）



令和元年度 通学路安全対策箇所図（琴芝小学校）



令和元年度 通学路安全対策箇所図（神原小学校）



令和元年度 通学路安全対策箇所図（新川小学校）

【対策検討メンバー】

- ・ 小学校
- ・ 宇部土木建築事務所
- ・ 宇部市教育委員会
- ・ 宇部市道路整備課
- ・ 宇部市市民活動課
- ・ 宇部警察署

新川小学校③

＜状況＞

池川の道は車道と歩道の
間が狭いため、歩くこと
ができない

＜対策メニュー＞

- ・ 歩道の草刈り

新川小学校②

＜状況＞

白線が消えかかっている。
交通量が多い

＜対策メニュー＞

- ・ 外側線の引き直し

新川小学校①

＜状況＞


横断歩道がなく、児童が
渡る際に危険

＜対策メニュー＞


- ・ 横断歩道の引き直し

凡例


要対策箇所




令和元年度 通学路安全対策箇所図（藤山小学校）




令和元年度 通学路安全対策箇所図（厚南小学校）




令和元年度 通学路安全対策箇所図（原小学校）




令和元年度 通学路安全対策箇所図（厚東小学校）




令和元年度 通学路安全対策箇所図（二俣瀬小学校）



令和元年度 通学路安全対策箇所図（小野小学校）



令和元年度 通学路安全対策箇所図（万倉小学校）



令和元年度 通学路安全対策箇所図（船木小学校）

